

## 対策一覧表

令和7年3月時点

| 番号 | 学校区  | 道路種別 | 路線名            | 箇所名・所在       | 通学路の状況・危険の内容  | 対策実施内容                   | 実施主体 | 実施年度        |
|----|------|------|----------------|--------------|---|--------------------------|------|-------------|
| 1  | 上郡小  | 町道   | 市町寺町線          | 天満神社前        | 惣尻・学園・学童の児童が通行する際の見通しが悪い<br>天満神社駐車場側から来る車が危険                      | ・木の伐採について協議              | 教委   | 令和6年度       |
|    |      |      |                |              |   | ・通学児童に対する通学指導            | 学校   | 令和6年度       |
| 2  | 上郡小  | 町道   | 市町寺町線          | 上郡小学校プール前    | 県道28号線側から来る車の見通し、駐車場から右折で出る際の見通しが悪い                               | ・バリカー持ち上げ位置の変更（反射シールの設置） | 学校   | 令和6年度       |
| 3  | 上郡小  | 町道   | 市町寺町線<br>上町段町線 | 学童横断門交差点     | 交差点の見通しが悪く、車両側から児童を視認しにくい   | ・カーブミラーの設置               | 建設課  | 令和6年度       |
| 4  | 上郡小  | 町道   | 段町裏線           | 仲町公園-県道28号線間 | 道路幅員が狭く、車両通行時に児童が転落するおそれがある                                       | ・通学児童に対する通学指導            | 学校   | 令和6年度       |
| 5  | 山野里小 | 県道   | 赤穂佐伯線<br>(90号) | 明福寺前横断歩道     | 交通量が多く、速度が出ている車も多い<br>緩やかなカーブになっており、山野里小学校方面から西へ向かう車からは横断歩道が見えにくい | ・「横断者あり」の看板設置            | 光都土木 | 令和6年度       |
|    |      |      |                |              |   | ・通学経路の変更                 | 学校   | 令和6年度       |
| 6  | 山野里小 | 町道   | 大持井上線<br>川向線   | 大持公民館横交差点    | 児童生徒が通行するが、交通量が多く車両が減速無しで進入するため危険                                 | ・カーブミラーの設置               | 建設課  | 令和6年度       |
| 7  | 上郡中  | 県道   | 赤穂佐伯線<br>(90号) | 赤穂市側         | 幅員が狭く、上郡中学校に自転車通学している生徒と車両に接触のおそれがあり危険                            | ・道路拡幅による幅員狭小区間の解消        | 光都土木 | 令和6年度<br>以降 |