

## 対策一覧表

令和8年3月時点

番号	学校区	道路種別	路線名	箇所名・所在	通学路の状況・危険の内容	対策実施内容	実施主体	実施年度
1	高田小	町道	中野与井線 与井新与井線	與井馬場3踏切付近	中野与井線は、道路幅の拡張後、車両の速度超過が頻繁に発生している。 交差する与井新与井線は、住宅とカーブにより見通しが悪く、危険性が高い。	・注意看板の設置 ・カーブミラーの設置	建設課	令和7年度
2	高田小	町道	中野与井線 高田台38号線	中山池付近	中野与井線は、見通しが悪く、横断時に車両との接触のおそれがある。 交差する高田台38号線は、カーブかつ急な下り坂であるため、出会い頭が危険である。	・カーブミラーの更新	建設課	令和7年度
						・通学経路の見直し	学校	令和7年度
3	高田小	町道	休治高田台線 中野奥線	中野地内交差点	北側にある県道から、速度超過した車両が頻繁に通行する。交差点の見通しが悪い。	・カーブミラーの設置	建設課	令和7年度
4	高田小	町道	高田台10号線 高田台20号線	高田台3丁目内交差点	下り坂が交わる交差点であり、出会い頭に衝突するおそれがある。令和7年度には事故が発生している。	・学校における通学指導	学校	令和7年度
5	山野里小	町道	山野里井上線 山野里小学校前線	丹東公園前丁字路	歩行者・自転車の飛び出しが多発し、危険である。過去に車と自転車による人身事故が発生している。	・注意看板の設置	教育委員会	令和8年度
6	上郡中	県道	姫路上郡線 (5号)	工業団地付近	歩道がガタガタになっており、雑草が生い茂っていることも多く、自転車で通行しづらい。	・歩道の舗装修繕	光都土木	令和7年度
7	上郡中	県道	赤穂佐伯線 (90号)	赤穂市側	幅員が狭く、上郡中学校に自転車通学している生徒と車両に接触の恐れがあり危険	・道路拡幅による幅員狭小区間の解消	光都土木	令和6年度 から事業実施中