令和７年度通学路対策箇所図（高田小学校区）

※国土地理院・地理院地図を基に編集・加工

④下り坂が交わる交差点であり、出会い頭に衝突するおそれがある
令和７年度には事故が発生している
＜対策＞
・学校における通学指導

③北側にある県道から、速度超過した車両が頻繁に通行する
交差点の見通しが悪い
＜対策＞
・カーブミラーの設置

①中野与井線は、道路幅の拡張後、車両の速度超過が頻繁に発生している
交差する与井新与井線は、住宅とカーブにより見通しが悪く、危険性が高い
＜対策＞
・注意看板の設置
・カーブミラーの設置

②中野与井線は、見通しが悪く、横断時に車両との接触のおそれがある
交差する高田台38号線は、カーブかつ急な下り坂であるため、出会い頭が危険
＜対策＞
・カーブミラーの更新
・通学経路の見直し

令和７年度通学路対策箇所図（山野里小学校区）

令和７年度通学路対策箇所図（上郡中学校区）

令和７年度通学路対策箇所図（上郡中学校区）