

ビ ル 名	上郡町スポーツセンター														
建築物管理者	住 所	兵庫県赤穂郡上郡町竹万229番地													
	氏 名	上郡町													
作業実施日	2025 年 8 月 18 日 (月) 天気 : 晴 13:00 ~ 15:00														
作 業 者	有資格者名														
	補助者名														
断水時間	1.5時間	給水設備図面				有 無 ○									
ポンプ	2基	名 称		UNX402-2.2-e				揚定量		55.3~30.2m					
マンホール	60cm	2 個		嵩上げ		有 無 ○		給水管 10A				材 質 塩ビ			
受 水 槽	点検状況	容 量		槽 数		場 所		六面管理の可否		構 造		揚水ポンプ		備 考	
		15㎡		1槽式		屋外地上		可		FRP製		良			
		錆		異 物		沈 査		亀 裂		マンホール蓋		満減水装置		ボールタップ	
		有	無	有	無	有	無	有	無	良	否	良	否	良	否
	特記事項														
高 架 水 槽	点検状況	容 量		槽 数		場 所		六面管理の可否		構 造					
		錆		異 物		沈 査		亀 裂		マンホール蓋		満減水装置		ボールタップ	
		有	無	有	無	有	無	有	無	良	否	良	否	良	否
	特記事項														

防 錆 剤	使用 (薬剤名) ・ 未使用									
槽 内 消 毒	薬剤名		次亜塩素酸ナトリウム							
	濃 度		12%溶液		希釈 2,400倍		最終濃度 50ppm			
	放 置 時 間		1回目	2回目						
		受水槽	30分	30分						
		高架水槽								
塗 装	塗装材料									
遊離残留塩素 色度 濁度 味 臭気	塩素(残留塩素測定器) DPD法・色度・濁度・味・臭気									
	採水場所		1階トイレ前手洗い場							
			基 準	13:00			基 準	15:30		
	塩 素	掃 前	0.1ppm以上	0.2 ppm		掃 後	0.1ppm以上	0.4 ppm		
	色 度		5以下	5以下			5以下	5以下		
	濁 度		2以下	2以下			2以下	2以下		
	味		異常なしであること	異常なし			異常なしであること	異常なし		
	臭 気	異常なしであること	異常なし		異常なしであること	異常なし				
	採水年月日	2025 年 8 月 20 日 (水) 天気 : 晴								
	場 所	残留塩素量		飲料適否						
		mg/L								
	散水栓	別紙による		別紙による						
	依頼先	西播磨県民局 龍野健康福祉事務所								
	住 所	兵庫県たつの市龍野町富永1311-3								
補修箇所 その他										



上郡町スポーツセンター

受水槽

清掃前



上郡町スポーツセンター

受水槽

清掃後



上郡町スポーツセンター

受水槽

消毒中